

**Erledigt**

## **Optiplex 990 - Mojave läuft... Catalina-Setup nicht!**

**Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2020, 12:59**

Die grundlegenden Elemente, warum ein Update auf Catalina nicht funktioniert, sind mE folgende:

- Alte Clover-Version, welche die Mechanismen von CT nicht unterstützt
- Alte Kext-Versionen
- Kexte in verschiedenen Positionen des Systems, die sich dann gegenseitig an den Karren fahren
- Alte SMBIOS-Angaben, wie z.B. "Bios Version" und "[Bios Release Date](#)"
  - diese werden bei einem Original-Apple-Gerät automatisch mit neuen Versionen ausgestattet, was bei einem Hacki natürlich nicht funktionieren kann.

Unbenötigte Original-Kexte, wie sie in /L/E und /S/L/E immer wieder auftauchen, tun deinem System nicht weh.

Wenn es sich um Hackintosh-basierende Kexte handelt, ist das ggf. was anderes... vor allem, wenn sich diese Kexte mit denen aus der EFI nicht verstehen und zu Problemen führen.

Die GT710 nutzt einen Kepler-Chip und sollte somit Out-of-the-box mit Catalina arbeiten können.