

HP Hackintosh ohne Ton

Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2020, 17:58

Oh weh...

bei deinem Codec handelt es sich um einen IDT 92HD73E1X5 der leider in der Liste der unterstützten Codecs von AppleALC noch nicht drinnen ist:

IDT	IDT92HD66C3/65	layout 3	13 (10.9)	—
IDT	IDT92HD71B7X	layout 3	13 (10.9)	—
IDT	IDT92HD73C1X5	layout 19, 21	13 (10.9)	—
IDT	IDT92HD75B2X5	layout 3	13 (10.9)	—
IDT	IDT92HD75B3X5	layout 3, 11	13 (10.9)	—
IDT	IDT92HD9980XX	layout 3	13 (10.9)	—
IDT	IDT92HD87B1	layout 3	13 (10.9)	—
IDT	IDT92HD81B1C5	layout 3, 11	13 (10.9)	—
IDT	IDT92HD81B1X5	layout 3, 11, 12, 20, 21, 28	13 (10.9)	—
IDT	IDT92HD87B1/3	layout 12, 13	13 (10.9)	—
IDT	IDT92HD87B2/4	layout 12	13 (10.9)	—
IDT	IDT92HD90B0XX	layout 3, 12	13 (10.9)	—
IDT	IDT92HD91B0XX	0x100102, 0x100303 layout 3, 12, 13, 33, 84	13 (10.9)	—
IDT	IDT92HD93B0XX	0x100203, layout 12	13 (10.9)	—
IDT	IDT92HD95	layout 12	13 (10.9)	—

Ggf. kann hier [MacPeet](#) unterstützen.