

# Fehlermeldungen im Verbose mode welche die Installation abbrechen - Thinkpad W530

Beitrag von „al6042“ vom 3. April 2020, 20:44

Da steht es schwarz auf weiss:

Code

1. Codec: Realtek ALC269VC
2. Address: 0
3. AFG Function Id: 0x1 (unsol 1)
4. Vendor Id: 0x10ec0269
5. Subsystem Id: 0x17aa2204
6. Revision Id: 0x100203

Somit darfst du dich um die ehrenhafte Aufgabe kümmern deine aktuelle config.plist mit den vorher genannten Audio-/Layout-IDs zu versorgen.

Das funktioniert über das Program Clover Configurator, mit dem du die config.plist in deiner EFI-Partition öffnen und an folgender Stelle editieren musst:



Dummerweise wird die Änderung erst nach dem nächsten Neustart aktiv, deswegen kann die Geschichte etwas dauern.