HP Hackintosh ohne Ton

Beitrag von "MacPeet" vom 4. April 2020, 11:06


Das Device gibt's noch nicht in AppleALC, wie al6042 schon sagte, kann man aber hinzufügen.

Ich schaue mir gerade den Dump an, daher noch einige Fragen:

Geht es um den HP Envy h8 1425eg? Ist doch ein Desktop-Rechner, oder?

Welche Anschlussmöglichkeiten für Audio hat der denn tatsächlich vorn und hinten? Am Besten mal Bilder machen.

Mich wundert etwas, dass die noch unveränderte PinConfig die Lineout´s alle als Speaker ausgibt.



Gib mir mal entsprechende Infos, damit ich es entsprechend patchen kann.

Edit:

Ich hab mal auf Verdacht eine erste Trial erstellt:

trial1 LayoutID15.zip

IDT92HD73E1X5 - LayoutID 15 (in Hex ist dat 0F) for HP Envy h8 1425eg

HPET sollte gefixt sein und auch die IRQ-Fixes IPIC, RTC und TIMR