

**Erledigt**

## **Ryzen 9 3900X | AsRock X570 ITX | Radeon RX 5500 XT**

**Beitrag von „Aluveitie“ vom 4. April 2020, 15:50**

Was zu helfen scheint ist Deep Sleep in S5 im BIOS zu deaktivieren. Damit bleibt wohl die Firmware erhalten solange der Rechner am Strom hängt.