

**In Arbeit**

## **Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)**

**Beitrag von „Canyonwalker“ vom 5. April 2020, 01:44**

Habe einen T440P zum testen bekommen, allerdings dauert der Spaß leider nicht sonderlich lang. Bei dem Versuch OSX zu starten oder installieren bricht er immer wieder ab.

Es handelt sich um einen i5 Haswell (4300m) mit 8GB Speicher und der Intel HD 4600 Grafik. Bios ist die Version 2.34 aus 2015, Update mangels Akku derzeit nicht möglich.

Win10 Life und Linux Mint laufen sowohl vom Stick als auch von einer externen HD, somit scheint die Hardware Okay.

Clover startet problemlos vom Stick und einer internen SSD und bieten mir eine Bootauswahl vom Stick oder der internen SSD an.

Nach einem kurzen Augenblick ist der Spaß dann leider vorbei (siehe Bild), hoffe da ist jemand der mir einen Rat geben kann wo ich ansetzen muß.

Die verwendete EFI stammt von einem T440, habe aber auch schon eine von einem anderen T440P mit anderem Prozessor ohne Erfolg getestet.

Danke