

# Erledigt Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?


Beitrag von „daraphid“ vom 5. April 2020, 14:53

DSM2

Ich habe an ähnliches problem, ich finde mein thunderbolt controller im hackintool



aber ich finde ihn nicht unterm systembericht "pci" und mein interface wird dem zufolge auch nicht über thunderbolt gefunden.



ich boote mit dem clover. kann ich mit den pcie extportdaten aus dem hacking was daran ändern oder was müsste ich mach damit das macos mein thunderbolt controller erkennt ?

ich nutze mojave.

danke lg