

AR8151 Ethernet & AR5B93 WiFi ohne funktion

Beitrag von „al6042“ vom 6. April 2020, 07:41

Für die AR8151 LAN-Karte solltest du die beiden Kexte aus dem Anhang in deine EFI packen.

Für die WLAN Karte solltest du dir den Kext Updater zur Unterstützung heranziehen:

