

# HP Hackintosh ohne Ton

**Beitrag von „MacPeet“ vom 6. April 2020, 11:17**

Die Bilder zeigen, dass alles so ist wie es sein soll. Schon mal gut.

Hinten grün und vorn grün kannst Du nicht gleichzeitig testen, sind ja extra so konfiguriert, dass sie im SwitchMode laufen.

Die Lautstärkeregelung bei beiden ist getrennt. Beim Stecken der Kopfhörer regelt OS die meist etwas runter zum Schutz der Ohren.

Dat ist auch auf'm iPhone/iPad so.

Normal sind hinten immer Boxen dran und vorn steckt man die Kopfhörer und die Boxen bleiben dran. In dieser Situation merkt sich macOS normal die Einstellungen für den jeweiligen Anschluss. Ich denke nicht, dass es ein Bug ist.

5.1 brauchst Du auch nicht testen. Ich wollte lediglich die Möglichkeiten aufzeigen.

Betreffs der Mic's, iPhone-Kopfhörer (4 Pin-Klinke) gehen hier eher nicht, da es alles 3 Pin-Klinken-Einzelanschlüsse sind.

Falls Du aber noch alte Kopfhörer hast mit einem 3-Klinken-Anschluss (meist grüner Stecker), dann stecke mal diesen in die pinken Mic-Anschlüsse, bzw. den blauen Lineln und quatsche in die Hörermuschel. Keine Angst, da geht nichts kaputt. Kopfhörer sind quasi umgekehrte Mic's.

Falls Du es nicht mehr testen kannst, was schade wäre, dann gebe ich den Codec so zum Release. Zumindest von den Bildern her sieht es ja gut aus.