

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „FriFlo“ vom 6. April 2020, 18:25

[Zitat von jonaswoehl](#)

Eine Frage in die Runde zu etwas, was mir bei meinem Z390-Designare aufgefallen ist: Bootet bei euch nach einem Kaltstart der PC ebenso zwei mal?

Einmal kurzes Lüfteraufbrausen für ca. 2 Sekunden (wenn mich nicht alles täuscht ohne, dass zB die GPU Strom bekommt, da die LEDs darin aus bleiben); dann ca. zwei Sekunden aus und dann der reguläre Boot?

Bei einem Neustart (egal ob aus Windows oder macOS heraus) bootet er ganz normal.

Ja, das ist bei mir auch der Fall. Mir hat mal jemand gesagt, dass das bei Gigabyte ein häufiger Defekt ist, der öfter Auftritt, aber auch kein Problem ist. Ich habe es deswegen nicht weiter verfolgt, weil es nicht weiter stört abgesehen von der leicht verlängerten Boot-Zeit.

Falls jemand mehr dazu weiß, wäre ich natürlich auch interessiert.