

Erledigt

Nur noch Sleep fehlt zu meinem Glück (GA-Z68AP-D3 // erst UEFI UA9, jetzt wieder FD BIOS // Mountain Lion 10.8.3)

Beitrag von „m8b“ vom 28. März 2013, 21:59

Ich habe alles neu installiert, danach in MB nur DSDT markiert --> Neustart
mit GraphicsEnabler=No von der Platte gestartet --> kein Sleep
mit MB Systemdefinition Mac Mini 5,1, Audio und Lan installiert --> Neustart --> kein Sleep



kopfschüttel

Sleep sollte mit DSDT doch eigentlich direkt funktionieren, oder? SleepEnabler o.ä. ist doch nicht nötig??