

**Erledigt**

## **Nur noch Sleep fehlt zu meinem Glück (GA-Z68AP-D3 // erst UEFI UA9, jetzt wieder FD BIOS // Mountain Lion 10.8.3)**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. März 2013, 22:51**

Ich habe mich mal ein bisschen informiert über das Gigabyte GA-Z68AP-D3-Board und Hackintosh! Es ist wohl tatsächlich so, das Sleep nicht so ohne weiteres funktioniert. Es soll wohl funktionieren, wenn man die Patched AppleIntelCPUPowermanagement für 10.8 und AppleRTC Patch for CMOS mit MultiBeast installiert.