

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 7. April 2020, 18:59

Hallo,

hier nochmal ein kleiner Statusbericht, nachdem ich immer wieder Probleme mit den Sleep (bzw. mit dem Aufwachen) hatte und alle gängigen Maßnahmen nicht gefruchtet haben (Proximitywake, PowerNap, Hibernate., HT alles grün) habe ich trotz der Schwierigkeiten mit der XFX RX580 im BIOS CMS=disabled. Hat leider auch nicht geholfen. Seit einigen Tagen habe ich nun die SSDT-Plug deaktiviert und Sleep & Wake klappt in allen Variationen ohne Probleme, allerdings mit der Einschränkung dass die Energie Einstellungen nun weniger umfangreich sind.

Außerdem ist mir aufgefallen dass die CPU nun wesentlich weiter runter taktet, das Powermanagement scheint so auch besser zu funktionieren.

Was mich in diesem Zusammenhang wundert, warum sind die Sleep Probleme ansonsten kein Thema bei diesem Board mit der [JimSalabim](#)Config ? Könnte es spezifisch an der Kombi Board-CPU-Grafikkarte liegen?

Keine Ahnung, aber ohne Plugintype (also de facto mit PluginType=0) funktioniert es sehr gut.

