


Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „rfmusic“ vom 7. April 2020, 19:07

[hneuer](#), habe mir heute einen Apple Adapter gekauft. Ich denke aber nicht, dass damit das Problem gelöst wird, denn die Apollos tauchen in Windows auf. Wenn ich einmal in Windows starte und direkt danach in macOS neustarte, da werden die Apollos von macOS erkannt. Also mit dem Startech Adapter.

Wenn ich dann neustarte, dann werden die wieder nicht erkannt. Ich verstehe es wirklich nicht warum das so ist...


Hier ein Bild vom IOReg ohne davor in Windows zu starten



Hier ein Bild wie es aussieht, wenn ich davor in Windows gestartet habe



Hier in sehr schlechte Qualität (sorry dafür), wie die UAD- Devices von den Thunderbolt Treibern in Windows erkannt werden



Jedenfalls, es würde mich richtig freuen, wenn es mit dem Apple Adapter funktioniert, weil der Hacki sonst überragend funktioniert.