

"Sleep" / "Ruhezustand" funktioniert nicht / Opencore auf Haswell

Beitrag von „jmbm“ vom 8. April 2020, 11:25

Ok. Habe jetzt einmal den Prozess durch. (Bis auf das Portlimitpatch... was ist das?)

Im Bild das Resultat:

=Kein USB3 port gelisted.

Wenn ich was reinstecke wird es erkannt, es wird aber halt nie "gruen im Hackintool>USB