

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „rfmusic“ vom 8. April 2020, 12:02

Ich habe das Problem gelöst. Einfach BIOS auf F7 zurückgestellt und jetzt funktioniert alles perfekt!

[hneuer](#) das Kabel ist noch nicht angekommen...habe dafür aber 50€ ausgegeben...ich glaube es geht zurück zu Amazon

[Zitat von rfmusic](#)

Guten morgen [JimSalabim](#) !

Vielen Dank für deine Zeit und deine Mühe! Ich habe vor ein paar Tagen meine Hackintosh fertig gebaut und alles nach deiner Anleitung installiert.

Funktioniert alles perfekt, außer meine Apollo Twin Quad (Tb2) wird nicht erkannt. Startech Tb2toTb3 Adapter ist am Start (habe ich von meinem vorherigen Built übernommen und der hat da bis gestern einwandfrei funktioniert). Das Kabel kann auch nicht sein. Habe ich schon zweimal ausgetauscht. Muss bestimmt an der Konfiguration liegen oder am Mainboard (das bitte nicht!!) oder am UAD Software vielleicht...habe gelesen da kann auch was schief gehen, wenn das UAD Software nicht richtig installiert wird...Habe es schon dreimal de/neuinstalliert (App und prefs). Das Problem wird dadurch leider nicht gelöst.

~~Beim UAD Control Panel wird trotzdem was gezeigt, aber nicht erkannt (siehe Anhang UAD Control Panel II)~~ <- Quatsch...das gehört zum UAD OCTO.

Freue mich auf alle Ideen 😊

Danke im Voraus

Edit: Habe mein EFI Ordner angehängt, vielleicht kannst du da reinschauen, ob etwas nicht klappt?

Alles anzeigen