

Lenovo 330- 15IKB ELAN 061D "Teildefekt"

Beitrag von „Astral“ vom 8. April 2020, 22:44

Also ich müsste noch 2 Dateien aus S/L/E löschen, damit Trackpad geht. Jetzt mit OpenCore habe ich diese Kexte von laden blockiert.

