

# Lenovo 330- 15IKB ELAN 061D "Teildefekt"

Beitrag von „Astral“ vom 8. April 2020, 23:53

ne hab 330S, aber auch mit ELAN Touchpad, meine EFI habe ich [hier](#) hochgeladen.

Hast du versucht die beiden Kexte im System Ordner zu löschen? oder zur Sicherheit wo anders Verschoben? Benutze jetzt OpenCore, da kann man die System Kexte blockieren, sonst muss man es nach jeden Update löschen, ist nicht so einfach bei Catalina. Sonst geht bei mir Trackpad nicht.