

**Erledigt**

## **ABWB 802,11 AC WI-FI + Bluetooth 4.0 PCI-Express (PCI-E) BCM94360CS2**

**Beitrag von „panamera“ vom 9. April 2020, 13:41**

Hallo liebe Leute,

ich habe die Karte „**ABWB 802,11 AC WI-FI + Bluetooth 4.0 PCI-Express (PCI-E) BCM94360CS2**“ letztes Jahr eingebaut und hatte keinerlei Probleme. Bluetooth und WiFi haben einwandfrei funktioniert.

Seit Mojave 10.14.5 funktioniert meine Bluetooth nicht mehr. Hat jemand ähnliche Probleme oder weiß woran es liegen könnte?

Das ist die Karte: [ABWB 802](#)

Vielen Dank im voraus!

mein System:

- Gigabyte Z390 Designare Intel Z390 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
- Intel Core i7 8700K 6x 3.70GHz So.1151
- 32GB HyperX Predator DDR4-3200 DIMM CL16 Quad Kit
- 960GB Corsair Force Series MP510 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC (CSSL-F960GBMP510)
- Radeon RX Vega 64 8 GB
- 750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
- be quiet! Dark Rock PRO 4