

Erledigt

ABWB 802,11 AC WI-FI + Bluetooth 4.0 PCI-Express (PCI-E) BCM94360CS2

Beitrag von „panamera“ vom 9. April 2020, 16:25

Hallo zusammen,

ich habe die selbe Karte letztes Jahr eingebaut und war sehr zufrieden. Leider funktioniert seit 10.14.5 meine Bluetooth nicht mehr. Es wird gar nicht mehr erkannt. Kann das jemand bestätigen?

Habt Ihr eine Erklärung/Hilfestellung für mich?

Vielen Dank

Panamera