

Mac OS auf Intel i5 4420

Beitrag von „griven“ vom 10. April 2020, 17:47

Ich würde vorschlagen zunächst die EFI von [al6042](#) aus Post 43 zu testen und wenn der Rechner damit bootet davon ausgehend in den Post Install zu wechseln. Von den Bildern her würde ich darauf tippen das das initialisieren der Grafik fehlschlägt (Apple Logo, Ladebalken gefüllt). Was die HD4600 angeht ist die eigentlich Pflegeleicht wenn man einige grundlegende Dinge beachtet. Also mal checken ob folgendes gegeben ist:

- im Bios ist der VRAM auf 64MB eingestellt (iGPU Memory = 64mb zu finden unter Advanced -> PCH)
- Der Monitor an einem digitalen Ausgang hängt bevorzugt HDMI oder Displayport ansonsten DVI

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind und zusätzlich Lilu.kext und Whatevergreen.kext eingesetzt werden sollte die HD4600 eigentlich ein Bild liefern und Du ins System booten können.