

**Erledigt**

## **Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?**

**Beitrag von „daraphid“ vom 10. April 2020, 18:12**

DSM2

vielen dank, aber leider bleibt das ergebnis das selbe. es ist wohl wie du schon sagtes einfach ein mißttreiber von antelope für thunderbolt mac.

die custom firmware werde ich mir mal anschauen da ich ja sehe das du auch schon dazu zu einiges dokumentiert hast. ich denke mal das ist dann auch die letzte chance das via thunderbolt zu laufen zubekommen.

lg