

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 11. April 2020, 09:08

ja, alle USB-Ports sind in einer SSDT zusammengefasst.

Wobei ich derzeit auch CLOVER als Störenfried sehe:

da ich immer die latest Build via XCODE zusammenklöppel
und ich in der neuesten 5109 auch plötzlich massive Themes-
und andere Probleme habe (unter anderem trotz Bootarg "-v"
kein VERBOSE Text beim booten), kann ich nicht ausschliessen,
das der Fehler eher hier zu suchen ist.