

Installationsunterstützung für SL auf AMD Athlon x2

Beitrag von „iKai“ vom 19. September 2011, 22:18

Legacy USB war aktiviert. Nachdem ich das deaktiviert habe, kommt nur eine noch eine Meldung von dem USBOHCI.

Hat aber leider auch nichts gebracht! :hilfe: