

Quicksync aktivieren UHD630 aber wie?

Beitrag von „Sikonera“ vom 11. April 2020, 15:08

hallo

ich habe mir vor kurzem einen neuen ITX Hackintosh gebaut und bekomme Quicksync nicht zum laufen. Könnte mir dabei evtl jemand helfen?

ich habe leider nicht wirklich eine Idee wie ich die Sache anpacken soll.

Verbaute Hardware:

i3 9100

Asrock H370M-ITX/ac

anbei schonmal meine derzeit verwendete EFI

Vielen lieben dank für die Hilfe und ein Frohes Osterfest euch allen!

Liebe Grüße