

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 11. April 2020, 21:41

[sunraid](#) Wegen Thunderbolt-Raid: Leider keine Ahnung. Ist das am echten Mac genauso oder ist es da anders? Man muss natürlich auch bedenken, dass es hier mit der Thunderbolt-Firmware von Gigabyte zu tun haben und nicht der von Apple. Da gibt es wie gesagt ein paar Einschränkungen. Meine ist mittlerweile gepatcht. Leider hab ich kein vergleichbares Thunderbolt-Gerät, um es ausprobieren zu können und dir sagen zu können, ob es daran liegt.

Wegen Sleep: In Hackintool unter "Power" sind bei dir beide gefärbten Einträge grün?

An der Intel-WiFi-Karte kann es nicht liegen, die ist in den Ordnern hier per SSDT deaktiviert.

An der WLAN-/Bluetooth-Karte für den Hackintosh könnte es ggf. liegen. Passiert das auch, wenn du den Bluetooth-Stecker vom USB-Header trennst? Und auch wenn du die ganze Karte rausbaust? Falls es es reicht, wenn du den Bluetooth-Stecker nicht drin hast: Hast du irgendeine Art Hub am internen USB-Header hängen oder einzig und allein den Bluetooth-Stecker?