

**Erledigt**

## **AppleRTC Patch für Asus Z390 Board nach Update auf 10.15.4 nicht mehr funktionsfähig**

**Beitrag von „RizziCR“ vom 12. April 2020, 01:37**

Hallo Leute,

ich habe bisher für mein ASUS Z390 Board folgenden Patch verwendet

Identifizier: com.apple.driver.AppleRTC

Find: 75330FB7

Replace: EB330FB7

um zu verhindern, das mein BIOS immer im safe mode landet. Bis einschließlich 10.15.3 funktionierte der Patch.

Seit dem Update auf 10.15.4 nicht mehr. Habe beim Suchen noch ein paar andere Threads in Foren gefunden, wo die Leute festgestellt haben, das der Patch nun nicht mehr geht.

1. Hat wer einen neuen Patch an der Hand?
2. Kann ich selbst herausfinden, was da gepatcht werden muss? Wenn ja, wie? Habe mich damit leider nicht wirklich befasst.

BIOS ist bereits das neuste (1402) auf dem Board eingespielt.

Vielen Dank

Gruß

Rizzi