

Erledigt

Lenovo Z70-80FG / Conexant 20752 Audio / 10.15.4

Beitrag von „mumsford“ vom 12. April 2020, 12:26

Frohe Ostern Zusammen!

Ich stehe nun seit längerem vor dem Problem, dass ich mein Lenovo nicht dazu überreden kann, auf den Internen Lautsprechern Ton auszugeben.

Der DPCI Manager findet folgende Audio Devices:

8086:160C

8086:9CA0

Hackintool findet unter Sounds gar keine Devices.

Windows 10 meldet einen Conexant Smart Audio HD

Folgendes konnte ich unter Windows als Device Identifizieren:

14F1:510F

Also ein Conexant 20752

AppleALC gibt dafür die layout-id 3

Ton bekomme ich in diversen Konstellationen leider nicht. Ich vermute es liegt in erster Linie daran, dass der Conexant unter macOS gar nicht eingebunden wird?

Anbei mein Clover Folder.

Ich habe die layout-id sowohl via clover unter Device-Properties festgelegt, als auch via ALC bootarg alcid=3

Lösung:

FixHPET

FixIPIC

FixRTC

FixTMR

+ Device-Properties

hda-gfx onboard-1

no-Controller-patch 1

layout-Id 3 ist korrekt & es funktioniert sowohl Audio als auch das Mikrofon.