

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „Kahiser“ vom 12. April 2020, 20:03

Edit by al6042 -> Das Zitieren muss hier nicht sein. Ein einfaches Username hätte gereicht...

Hi DSM2

Vielen Dank für Ihre Antwort.

Ja, ist eine sehr komplex einzurichtende Maschine, ich weiß nicht, ob es am 9800X oder an der Hauptplatine selbst liegt, Ich habe andere Hackingtosh-Projekte in CLOVER in Verbindung gebracht, und ich hatte nicht so viele Probleme wie in diesem Fall.

Ich habe für diese Version die R9 280X (mit Bootscram-Blitz und ohne Blitz) oder die Radeon HD 5770 selbst von meinem alten Mac Pro 5.1 verwendet, Eliminierung von NVIDIA-Grafiken, für besseren Erfolg, aber trotzdem blieb er mit seinem tutorial an der gleichen Stelle stecken.

Das BIOS der DELL-Hauptplatinen ist ein wenig speziell, man kann nur einige Funktionen aus dem Bios-Menü selbst deaktivieren, speziell MSR, man kann es nicht tun, also musste ich CLOVER verwenden, um dies mit "MSR Lock Patch 10.14.1+" in KernelToPatch zu überwinden.

Mit dieser Modifikation, die ich vorgenommen habe, konnte ich von dieser Brücke aus passieren, aber ich habe noch ein weiteres neues Hindernis gefunden, die Ladung hält in dieser Linie an:

“pci configuration end bridges 9 devices 114”

Angehängter Screenshot:

*** INFORMATIONS-AKTUALISIERUNG ***

Als ich den Artikel noch einmal durchging, fand ich die Lösung für diesen Teil des Problems hier:

[X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G \(Hilfe und Diskussionen\)](#)

Hier ist die Lösung für dieses Problem durch die Aktivierung von "PatchAPIC" in CLOVER auf Skylake-X-Prozessoren

jetzt neu KERNEL PANIC:

[Zitat von cyonix](#)

ja, i9 9820x 10core

edit: lese gerade das der 9820x wegen microcode patch 00000000 probleme macht..

.../i9-9820x-kernel-panic-on-install.269096

EDIT2: **LÖSUNG!!!!** Für 9800X und 9820X

Code

1. <key>ACPI</key>
2. <dict>
3. <key>PatchAPIC</key>
4. <string>Yes</string>
5. </dict>

Alles anzeigen

Wie haben Sie es geschafft, dieses Problem zu überwinden?

Ich aktualisiere EFI-Ordner, den ich anhängen, befinden sich Ihre ursprüngliche config.plist und

die, die ich modifiziert habe.

Ich füge auch das DSDT bei, falls es hilft.

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Hilfe.

Danke.

K