

Erledigt

Kein HDMI-Output (SMBIOS?)

Beitrag von „DeHack“ vom 14. April 2020, 19:23

Moin moin,

mein (in der Signatur 2.) Rechner läuft mittlerweile echt sehr gut, nur leider ist mir beim Versuch des Dual-Monitor Betriebes aufgefallen, dass ich kein Bild über HDMI bekomme. Über DVI funktioniert alles einwandfrei, nur eben nicht über HDMI. Könnte es sein, dass das Problem das SMBIOS ist, weil ich keine dedizierte Grafikkarte habe? Ich habe das SMBIOS danach ausgewählt, welche CPU passt. Ich glaube aber, dass in dem iMac eine Grafikkarte verbaut ist.

Ich würde mich über jegliche Hilfe freuen. Anbei meine EFI :).

Vielen Dank im Voraus!