

Erledigt

Radeon AMD RX 480 8GB und HP RX 580 4GB | Nach Ruhezustand stotterndes OpenGL

Beitrag von „HDRI“ vom 14. April 2020, 21:32

...trommelwirbel... (verlorener Schlägel segelt quer durch den Raum)

Das OpenGL stottern nach dem Ruhezustand konnte ich durch das flashen eines anderen VBios beheben.

Auf der Seite [The It Stage](#) gab es ein "How to: Install AMD RX 480 & RX 580 in macOS Sierra" auf originalen Mac Pro's. In dem Artikel wurden RX480er empfohlen die gut mit den originalen Mac Pro's zusammenspielen. Eine davon ist die VisionTek RX 480 8 GB, die mit der AMD RX 480 8 GB Referenz Karte baugleich ist.

Folgendes BIOS läuft jetzt auf meiner Karte: [VisionTek RX 480 8 GB BIOS](#)

Das stottern ist weg und die Karte performed in OpenCL/OpenGL Benchmarks sogar besser als vorher.

Beide Benchmarks nach zweimaligem sleep/wake:





[roqueeee](#) -> danke für dein feedback - damit war die Richtung klar