

# **Fehler bei Aktivierung der iGPU (macOS 10.15.4)**

**Beitrag von „lyonell“ vom 15. April 2020, 16:09**

So, ist fertig! ich boote dann mal Opencore

Also das Bootmenü hat sich wieder nicht öffnen können, aber dafür das Bios. Es wird der neue Stick mit der EFI nicht angezeigt. Muss ich den auch nochmal formatieren?