

Fehler bei Aktivierung der iGPU (macOS 10.15.4)

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 15. April 2020, 16:59

[Zitat von lyonell](#)

Den installations-Stick hatte ich eigentlich schon mit TINU vorbereitet

[Zitat von g-force](#)

Dein Stick besteht aus zwei Teilen (Partitionen): 1x EFI und 1x macOS-Install

Mag sein, dass Du das überlesen hast, aber der TE möchte Clover-Bootstick und Install-OS-Stick getrennt haben (s. oben). Dann sollte man das auch berücksichtigen und nicht wieder einen anderen Weg einschlagen, nur weil die meisten diesen gewohnten Weg gehen.