

Fehler bei Aktivierung der iGPU (macOS 10.15.4)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 15. April 2020, 20:45

Prüfe bitte erst nochmal ob du wirklich alles so eingestellt hast wie hier in den Bildern.

https://bitbucket.org/anonymou...src/master/Bios_Settings/

Dann lade dir nochmal den EFI-Ordner von hier herunter.

<https://bitbucket.org/anonymou...aming-plus-oc/src/master/>

Ich habe da heute und eben gerade noch Updates gemacht.

Wenn dann alles richtig läuft solltest du den Button im Bild am Ende des roten Pfeil erhalten und davon starten können.

