

**Erledigt**

## **Bluetooth von DW1560 geht unter T440s Mojave 10.14.6 nicht mehr!**

**Beitrag von „al6042“ vom 15. April 2020, 22:51**

Die Karte selbst ist ja per PCI angeschlossen und darüber wird auch WLAN ermöglicht.

Der BT-Anteil basiert aber auf USB, Huckepack über die PCI Verbindung.

Es scheint also, dass entweder deine USB-Ein/Ausschlüsse in der config.plist oder der eventuell eingesetzte, dedizierte USB-Kext hier in die Suppe spucken.