

MSR Unlock/Cascade Lake Refresh Firmware Fix

Beitrag von „Beamer“ vom 17. April 2020, 12:08

Erfolgsmeldung!

Die Kiste booted jetzt mit dem gepatchtem 3101 BIOS. Cool!

DSM2 Vielen Dank für die Hilfe und Beratung.

Das Flashback Tool hatte ich schon vorher benutzen müssen, da ich schon gleich mit dem 3101 BIOS loslegen wollte. Ich wollte keine Experimente mit der Cascade Lake CPU eingehen. Leider ging dieses erstmal nach hinten los und ich musste wieder einen Flashback auf das 2002 BIOS machen. Genau nach der von dir beschriebenen Methode. Aber jetzt läuft das 3101 BIOS, Dank des Patches und der SSDT. Ich bin spät dran mit meinem System. Ich wollte erst eine 10980XE CPU verbauen. Aber diese wurde nie von Alternate geliefert. Woanders bekommt man auch keine.

Unabhängig vom BIOS zickt noch eine Kleinigkeit. Eine BT Stick wird nicht immer erkannt. Der lief aber vorher ohne 3rd Party Treiber in meinem alten Hacky. Der verwendete USB port is auch verifiziert. Ich poste das vielleicht mal in einem anderen Thread.

[Edit] Das Problem wurde vorübergehend behoben.