

Bestehendes 1151 Setup updaten

Beitrag von „eikee97“ vom 17. April 2020, 22:10

Okay, habe die neue EFI getestet. Das System läuft schon mal wieder flüssig.

Audio funktioniert auch!

Bluetooth hatte vorher funktioniert, jetzt nicht mehr.

Edit: Zur Info: Bluetooth-Adapter der vorher funktionierte ist von LogiLink