

Erledigt

Verschiedenen Themen nach der Installation

Beitrag von „CyberPanic“ vom 18. April 2020, 14:23

na dann 🤔

also eins nach dem anderen:

Ruhezustand funktioniert nicht; nach Auswahl aus dem Finder Menü schaltet der Bildschirm kurz ab, danach wieder ein und das war's.

Kann das am Displayport (das Board hat keinen HDMI) liegen?

EFI anbei - der Ordner "Clover" ist Deine Vorlage ("Clover-SKL"), lediglich mit Realtek kext anstelle Intel und um den SSD TRIM Fix erweitert.