

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „TahsinAhmed“ vom 18. April 2020, 14:55

Update:

Habe es jetzt hinbekommen das meine Karte erfolgreich erkannt wird, ein PCIE Slot hatte aus irgendeinen Grund die Probleme gemacht.

Mein nächstes Problem ist das ich irgendwie zu dumm bin die SSDT fürs Hotplug zum laufen zu bringen.

Bin nach der Anleitung vorgegangen: [X299 Tutorial - ASUS WS X299 Sage/10G](#)

Es wäre sehr nett wenn sie jemand die SSDT anschauen kann und mir sagen kann was ich falsch gemacht habe.

Habe deswegen die bearbeitete SSDT und ein ioreq angehängen.