

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. April 2020, 16:43

Wenn die CPU runter taktet und unter Last den Maximaltakt erreicht dann taktet sie richtig.

PluginType 0 Nebeneffekte:

- Kein Power Nap
- Kein AGPM (was keinerlei Auswirkungen auf die Performance hat)