

# **MSR Unlock/Cascade Lake Refresh Firmware Fix**

**Beitrag von „Beamer“ vom 19. April 2020, 21:00**

Ich teste das nochmal mit meiner alten Mojave SSD. Da funktionierte Sleep auf jeden Fall mir 2002er. Ich habe ein neues System auf meiner NVMe unter Catalina aufgesetzt und ich benutze das 3101 BIOS. Sleep braucht einen Cold Start. EFI Partition ist identisch.