

In Arbeit 10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „Jumanji“ vom 19. April 2020, 21:42

Ok, aber irgendwie wurde dass damals gesperrt, ich glaub den Avatar ist verboten, weil es ein Herstellerlogo ist wie z.B Intel, AMD.

Bisherige Zusammenfassung:

Letztes EFI von #33 = Leider kein Booten, wegen (boot.efi)

Erkenntnisse: X99 EFI von Amerco scheint laut #22 für Asus Boards nicht perfekt zu sein, aber MSI und Asus lässt sich damit booten.

Auffälligkeiten bei Amerco EFI:

- 1.) Vor dem Clovermenü schon so ein Bootscreen wie bei -v
- 2.) Verwendung von speziellen alten Aptio2 (welcher damals separat für X99 produziert wurde (kein neues Quirks etc.)
- 3.) CloverVersion 5112 (obwohl laut KextUpdater erst 5109 erhältlich)

Werde mal #33 mit Amerco kombinieren, auch wenn laut #22 vieles falsch ist, etwas Elementares scheint doch richtig zu sein.

Bei #33 wurde auch ein Uraltes Bios gewählt, während bei Amerco ein Brandneues ist.