


Build mit ASROCK Z390 PHANTOM GAMING ITX/AC / AMD RX6800 / i9-9900

Beitrag von „Da Sting“ vom 20. April 2020, 13:21

Hab' das mal so als Kext exportiert - scheint gut zu laufen; Sleep geht auch (mit Power Nap ausgeschaltet). Aus der EFI hab' ich dann die USBInjectAll.kext herausgenommen, müssen auch noch weitere USB-bezogene Patches aus der config gelöscht werden?



Name	Find (HEX)	Replace (HEX)	Min.	Max.	Comment	MatchOS	MainBuild	Disabled	...
com.apple.iokit.IOUSBHostF...	83F80F0F	83F83F0F			10.15. USB Port...	10.15.x		<input checked="" type="checkbox"/>	
com.apple.driver.usb.AppleUS...	83F80F0F	83F83F0F			10.15. USB Port...	10.15.x		<input type="checkbox"/>	
com.apple.iokit.IOUSBHostF...	83F80F0F 8708...	83F83F0F 87080400 00			USB Port Lind P...	10.14.x		<input type="checkbox"/>	
com.apple.driver.usb.AppleUS...	4183FF0F DF839...	4183FF3F DF839404 0000			USB Port Lind P...	10.14.x		<input type="checkbox"/>	
com.apple.iokit.IOUSBHostF...	83E30F03 E341...	83E33F03 E341090F			USB Port Lind P...	10.14.x		<input type="checkbox"/>	