

Erledigt Thunderbolt Gigabyte Titan Ridge

Beitrag von „stohmax“ vom 20. April 2020, 14:17

Hab jetzt die ASUS Thunderbolt EX 3 gegen die Gigabyte getauscht, weil die Asus einmal ging und einmal nicht.

Die Gigabyte ist angeschlossen, der Mac findet sie auch (Hackintool).

Hab ein Thunderbolt Display drauf hängen das geht aber nicht an, was kann ich machen?

[Bios Einstellungen](#) sind die gleichen wie bei der ASUS.

Kleine Korrektur, Thunderbolt geht, kann zu mindestens eine USB C HD anhängen das geht, aber das Display Signal geht nicht....

