

Erledigt

## Hackintosh Intel HD Graphics 4000 VRAM nur 4MB

Beitrag von „DP123“ vom 20. April 2020, 15:00

[g-force](#) und [416c](#) Danke WEG ist installiert. Nein ich habe keinen Grafikbeschleuniger. Ihr seht ja alles in meinem Clover Ordner. Höchst wahrscheinlich liegt der Fehler in der config.plist-Datei. Aber ich weiß nicht wo dieser ist. Ich hatte das gleiche Problem zuvor mit Mojave und habe die im Anhang verlinkte EFI verwendet und es lief. Diese EFI scheint aber nicht für Catalina zu funktionieren.