

## **Erledigt** Fenvi FV-T919

**Beitrag von „macdream“ vom 20. April 2020, 15:12**

[stohmax](#)

du hast ja auch deine USB Ports nicht konfiguriert, bei dir stehen weit mehr als 15 Ports in der Liste. Der Port (Anschluß) den du für die Fenvi genommen hast, ist vermutlich nicht aktiv.

Du solltest dein USB Ports korrekt konfigurieren und eine eigene USBPorts.kext erstellen, dann klappt das auch. Im Hackintool unter USB links unten auf das i klicken, dort findest du eine Anleitung.