

Erledigt

Nach Ruhezustand ist Bluetooth nicht verfügbar

Beitrag von „al6042“ vom 20. April 2020, 18:54

Ohne in deine EFI zu schauen würde ich dir empfehlen den USB-Port, an dem Bluetooth in deinem System anhängt, im hoffentlich existierenden, dedizierten USB-Kext als "Internal" zu deklarieren.