

**Erledigt**

## **Thunderbolt 3.0 PCIe-Karte hacktauglich**

**Beitrag von „stere00typ“ vom 20. April 2020, 22:17**

Sieht für mich schnellgeschossen so aus bzw. liest sich so als würde deine Festplatte nicht bootbar gefunden werden. Hast du die Probleme mit der Plus Version der Samsung SSD verfolgt und die nötigen Schritte eingeleitet ? Ich meine da gab es einen Workaround, auch wenn viele ( mich eingeschlossen) einfach die "normale" Version gekauft haben.

Du könntest noch probieren diese auszuschließen und auf einer SATA Platte versuchen zu installieren.

Off Topic: Sehe ich da ein X32 gepaart mit Neumann KH ?