

Bitte etwas Hilfe für ASUS PRIME Z390 A plus I9-9900 plus RADEON RX 580 - ich bekomme nicht alles zum Laufen

Beitrag von „hp3007“ vom 21. April 2020, 11:08

Hallo

Ich habe Probleme mit meinem System.

Asus Prime z 390 A, Bios 1105, I9-9900, Radeon RX 580, Thunderbolt 3, 32 MB ram. 1 TB SSD, 2 TB HD ...

Bei den USB's gibts probleme. ich habe mit dem hackintool ne USBport.kernel gemacht. Limitiert auf 15. die wurden zwar vom hackintool auch nach dem start sauber erkannt - aber daten gingen keine durch. teilweise nichtmal strom. - tot. deswegen habe ich wieder zurückgestellt auf eine usbinjektall konfig mit portlimit-patches. aber das scheint mir eher fragil ...

das Thunderbolt läuft auch nicht.

komisch ist auch, dass beim booten NUR 2 USB-Ports ansprechen. vor dem bios. und stecke ich das keypoard in einen USB2 hub, wird es nicht gefunden. es geht nur, wenn es beim booten direkt in einem der beiden Usb-ports steckt die aktiv sind.

ich wäre echt dankbar, wenn mir da wer weiterhelfen könnte.

meine beiden anderen (hasewell) hacks laufen mit dem i7 und dem Z97 sauber ... das war alles easy auch die usb-geschichte.