

# Probleme nach BIOS Update - Asus Prime X299 Deluxe

Beitrag von „DSM2“ vom 21. April 2020, 17:34

Zerschossen wird da eigentlich nichts. Eine Custom Kext erstellen und gut ist.

Setz mal npci=0x2000 als bootflag und aktivier XhciPortLimit in der config.plist, anschließend Custom USB Kext erstellen und danach bootflag sowie Xhci Quirk wieder entfernen.